



Avião Flyer RV-9A ? Ano 2013 ? 1.110 H.T.

Horas Disponíveis: 900

Componentes:

EFIS Dynon D100

GPS 695 Garmin

TCAS integrado no 695

Rádio SL-40 Garmin

Transponder GTX-327 Garmin

Piloto automático AP74 Dynon

Paraquedas balístico (2029)

Observações:

Pintura nova 2024

Interior em perfeito estado

Toda documentação desde zero

Sem histórico de acidente ou incidente

A aeronave acima é de terceiros, os dados estão sujeitos a verificação.

Informações do Anúncio

País: Brasil

Estado: SP

Cidade: Araçatuba

Informações do Anunciante

Nome Completo: Paulo Henrique Ribeiro Weber Filho

Website: <http://www.aviationstore101.com.br>





